

仙游县交通运输局“双随机”监督检查登记表

抽查对象	中原大河水利水电工程有限公司	检查时间	2020.3.30	
执法人员		执法证号		
	陈建		35522004	
	王志明		35522007	
检查情况	纵三第一合同段现场存在问题： 1、K41+200 左辐高边坡危石未及时清理。 2、拌和站未配置灭火器。			
	被检查对象或证明人签字：陈建 2020年3月30日			
整改建议	要求施工单位加强安全管理，加大安全投入，确保工程施工安全，并于4月10日前整改到位。 2020年3月30日			
整改及处理 结果公示情况	签名：王志明 2020年4月3日			
责任部门负责人 意见	签名：王志明 2020年4月3日			

**福建省普通国省道干线公路工程质量安全问题
整改情况确认表（施工单位）**

项目名称	福建省普通国省道干线公路纵三线仙游境内段工程第一合同段	合同段	第一合同段
责任单位	中原大河水利水电工程有限公司	监督检查情况通知（文号）	“双随机”监督检查
监理单位	上海中咨安通工程管理股份有限公司	建设单位	仙游县发达交通建设有限公司

致总监理工程师：

我项目部对仙游县交通运输局2020年3月30日组织的“双随机”监督检查中发现的问题已整改完毕，并形成报告，请予以复查、确认。

附件：整改回复单（含相关影像资料）

问题责任人项目经理签字：



 施工单位盖章

日期：


2020.4.2

监理工程师意见：

已整改


附件：整改回复单（含相关影像资料）

监理签字：



 监理单位盖章

总监理工程师签字：



日期：2020.4.3

整改回复单

施工单位：中原大河水利水电工程有限公司

施工标段：第一合同段

监理单位：上海中咨安通工程管理股份有限公司

编 号：

致：仙游县发达交通建设有限公司

我部已对仙游县交通运输局组织相关单位于2020年3月30日在 福建省普通国省道干线公路纵三线仙游境内段工程第一合同段 进行 “双随机” 监督检查中发现的问题进行了认真整改，现将整改情况回复如下：

1、针K41+200左幅高边坡危石未及时清理的情况，我部已派人及时清理并挂网防护。
(整改图片1)

2、针拌和站未配置灭火器的情况，我部已派人及时增配灭火器。 (整改图片2)

综合这次的检查存在的问题，结合本工程的具体情况，我部工作人员认真反思，在深刻检讨，加强管理，严把人员履约考勤关，要求一丝不苟、认真细心及时工程各项管理工作。

附件：整改照片

承包单位：_____；

项目经理：_____；

日 期：_____；



整改图片

施工单位：中原大河水利水电工程有限公司

施工标段：第一合同段

监理单位：上海中咨安通工程管理股份有限公司

编 号：

编 号	
1—1 整 改 图 片	

整改图片

施工单位：中原大河水利水电工程有限公司

施工标段：第一合同段

监理单位：上海中咨安通工程管理股份有限公司

编 号：

编 号	
1—1 整 改 图 片	